Faq_20130520143354

laura
14:36 20/05/2013

Table of Contents

Domanda 3

Domanda precedente Domanda successiva

Domanda

Argomento	MSA Modulo puntuali		
Macrosettore	4 - Processi produttivi		
Settore	6 - Processi nell'industria del legno pasta per la carta alimenti bevande e altro		
Attivita	Tutti		
Combustibile	senza combustibile		
Utente domanda	XWiki.arpaed_puglia	Data domanda	14/01/2011 08:55
Domanda	Sempre a proposito delle vetrerie: se le attività di gestione delle MP le attribuissimo all'attività 040626? Vedo però che per qu (immagino difficili da definire visto che trattasi di insilamento-trattamento superficiale-sabbiatura). Se invece le attribuissimo dolomite - presenti tra le MP)? ciao a tutti		
Allegati domanda			
Utente risposta	XWiki.marco	Data risposta	14/01/2011 09:11
Risposta	Queste attività vanno attribuite all'attività 4.6.26, che è stata creata ad hoc. Come giustamente fai notare, la definizione di FE facile, le emissioni di polveri da questa attività vanno quindi inserite come puntuali misurate. Direi di non attribuire queste em riferisce piuttosto a processi (sono presenti due FE di CO2 in kg/t nel db, entrambi con priorità 0).		
Allegati risposta			